






Температура в месте установки	Аппаратура по месту
Черт. АЭ-32	(1)
Наружный воздух	(2)
$t = \pm 30^\circ\text{C}$	(3)
Черт. АЭ-32	(4)
Черт. АЭ-32	(5)
Черт. АК-3	(6)
$t = 2^\circ\text{C}$	(7)
3 кгс/см ²	(8)
Черт. АК-3	(9)
Черт. АЭ-32	(10)
$t = 10^\circ\text{C}$	(11)
регулирование: ручное-автоматич.	
Температура: понижить-повысить	
Черт. АК-5	(12)
Черт. АК-5	(13)
$t = 20^\circ\text{C}$	(14)
$t = 20^\circ\text{C}$	(15)
$t = 20^\circ\text{C}$	(16)
$t = 20^\circ\text{C}$	(17)
$t = 20^\circ\text{C}$	(18)
$t = 20^\circ\text{C}$	(19)
Черт. АК-2	(20)
Черт. АК-2	(21)
$t = 22^\circ\text{C}$	(22)
$t_1 = 24^\circ\text{C}, t_2 = 20^\circ\text{C}$	(23)
$t_1 = 24^\circ\text{C}$	(24)
$t = 20^\circ\text{C}$	(25)
Черт. АК-2	(26)
Черт. АК-2	(27)
Черт. АК-2	(28)
Черт. АК-2	(29)
Черт. АК-2	(30)
Черт. АК-3	(31)
Черт. АК-3	(32)
Черт. АК-3	(33)