Cear 10102.

TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

Rein

Resselstein mehr!

Wichtig für Fabrifanten

unb

Inhabern von Dampfmaschinen.



Fellin, Drud von F. Felbt in Fellin. 1884.

E.t. 4 - 17222

Nº 145.

Bon ber Cenfur er'aubt. -- Dorpat, b. 28. April 1894.

The state of the s

Kein Keffelstein mehr!

Wichtig für Fabrikanten und Inhabern von Dampfleffeln.

Das Schäbliche bes Aufabes von Resselftein an ben Bäuden, Röhren, Feuerbuchsen, ber Dampffessel ift im Allgemeinen jedem Fabrifanten, jedem Induftriellen mohl befannt. Au die Aeffelwänte, an bie Röhren ber Dampfeffel, bie einerseits vom Fener, anderseits vom fochenden Baffer umfpult werben, fest fich ber Reffelftein von ber Bafferfeite an, woburch bie natürliche Dicke bes Metalls vergrößert wirb. Deshalb ift auch eine größere Menge Beigmaterial nöthig, um bas Waffer zu erhiten, benn ber Stein ift ein febr schlechter Wärmeleiter. Durch fortgesetzte Tenerung und fortgefettes Ablagern und Feftbrennen tes Steines brennen bie Metallwände und Röhren burch, ober erhalten im besten Falle Bertiefungen und Beulen, ferner fiebet bas Baffer auf ben Stellen, wo Reffelftein lagert, eigenthumlich braufent, gifchent, wirft heftige Blafen, bei anscheinend gleicher Feuerung zeigt bas Monometer bald niebrigeren, bald plöglich um 20-40 Pfd. fteigenben Druck an (besonders in kleinen Locomotivkeffeln und Reffeln mit vielen Röhren). Die Metallwänte bes Reffels und der Röhren sind vollständig trocken, weil der feste Reffelftein jede Teuchtigkeit abhalt - ber Reffel brennt

burch. Es fann und ist vorgetommen, daß ber Kessel burch zu bickes Lager von Stein nicht nur Risse bekommt, sonbern' bei zu großer pröglicher Entwicklung von Dampf — platt, Menschenleben und Fabrik gefährbet.

lim biesen aufgezählten Schäben und Verlusten vorzubeugen, sieht sich ber Fabrikant venichigt, je nach seinem
bessern ober intikateren Rafter, von Beit zu Beit die Resselwände und Röhren reinigen zu lassen, mit Hammer und
Meissel — um jedem Unglück vorzubeiegen, bein Kessel zu schonen und Feuerung zu sparen.
Wenn aber biese Arbeit vorgenommen wird, muß die Fabrif
seiern, wenn nicht Doppelsessel vorräthig sind. Dieses Feiern
verursacht aber in der continuirlichen Arbeit große Verluste —
abgesehen von den Kosten des Reinigen selbst, ist der Fabrikant doch nicht vor dem öfteren Remontiren des Kessels geschützt, event, dem vollständigen vorzeitigen Erseuer besselben
durch einen neuen; diese großen Ausgaben, wie Zeitverluste,
wird wohl jeder Fabrikant aus Ersahrung kennen.

Um diesen großen Calamitäten zu begegnen, sind schon viele Mittel vorgeschlagen worten, jedoch bis hiezu seider ohne sicheren Ersolg.

Die oben beschriebene Noth habe ich auch mit meiner Locomobile und Dampflessel burchgemacht. Mein neuer, einzemauerter Kessel hielt nicht ein volles Jahr und erhielt einen Riß, obzleich ich ben Kessel alle 3—4 Wochen mit Hammer und Meissel bearbeiten lassen mußte, um den Stein zu entzernen. Nicht allein hatte ich Schaben und Berlust durch Bersäumniß und Stillstand der Fahrif, sondern mußte im Winter einen alten Kessel fausen und einmauern lassen. Ju dieser Zeit entreckte ich durch Zufall etwas, was mich auf den richtigen Weg brachte. Nach Analisen, die ich austellte,

nach jahrelangen Proben und immer Proben habe ich bas Berhältniß einer Mischung gefunden, welche ben Ansatz und bie Bitbung bes Ressetstein absolut verhütet.

Gr. Raiferlichen Hoheit tes Groffürsten Alexei Alexanpromitich hatte ich bie Erlaubnig und ben Befehl erhalten mein Mittel auf ber Losowo-Sewastop. Bahn, wo befanntlich bas allerschlichteste Waffer ist - auguwenten. Die Bahnverwaltung giebt jährlich bunderttausende Rubel für Reinigung bes Waffers aus, ober läßt mit großen Roften befferes Wasser aus ter Ferne bolen. Das Wasser auf ter Posemo-Sewastopoler Linie enthält nach ben Analysen von Brofessor Ticherbatichoff, Ingenieur Wiener und Baron Derichau auf einen Cubik-Meter ca. 1500-3500 Theile fester Stoffe, wie Kalf, Inps, Natron, Magnesia und andere Salze, Steinkoblenfäure u. j. w. nicht nur, bag bei meinen Broben eine Ersparniß von ca. 14% an Heizmaterial erzielt wurde, bedurfte die Locomotive teiner Remonte ober Reparatur mahrend biefer Zeit. Difficell befuhren wir 6000 Merst, nichtofficell 2800 auf den Strecken Melitopol Taganaid und Melitopol - Alexandrowsk, wo bas allerschlechteste Wasser sich befindet und tie Babn fich befferes Waffer im Buge mitbringt. Es fand fich laut Protofoll fein Reffelftein, weber am Reffel noch an ten Röhren. Bon ben 174 Röhren ber Locomotive liegen 2 im Ministerium ber Wegecommunication, auf: beneu sich, ohne vorherige Waschung, gerate wie sie aus der Locomotive genommen und an ber Sonne getrocknet - eine weiche Schicht (ca. 1/2 Millimeter) wie Kreibe gebildet hatte, die mit tem Bingernagel leicht abgeschabt werden fann.

Mußerbem machte bie Locomotive 100 Werft ohne mein Mittel auf Befehl ber Bahnverwaltung.

Auf dieses glänzende Resultat hin erhielt ich von der Regierung den 28. December 1863 ein Patent auf meine Ersindung sud N 10109 auf 10 Jahre für Rußland, außerbem besitze ich Patente für England, Frankreich, Italien, Spanien, Amerika — und erwarte noch Patente von mehreren europäischen Staaten — und biete die Rugnichung serem Interessenten an, auf Bedingungen saut Uebereinkunft mit mir oder meinen Agenten für alle Zeit geltende Zahlung, oder pro Jahr der Patentzeit. Einmahlige Zahlung 18 Rubel pr. ofsicielse Pferdefraft bis 10 Pfbkr.

17 " " 20

15 " " " " " " 40 " und mehr, bie Zahlungen sind in einer Bank auf die Namen A. A. Rosenberg, D. Hoberg, W. Zondkoff zu machen — der Bestrag bleibt 6 Monate daselbst zu unserer und des Einzahlers Sicherheit reservirt und verfügen wir nicht darüber — welches auch der Bank anzeigen. — Denn möglich ist eine irrthümsliche Wasseranalyse, ebenso Berechnung. In dieser Zeit hat Einzahler Zeit Reclamation zu machen — und kann den uns aus dem Irrthum abgeholsen werden.

Zur Zusammenstellung ber Mischung muß ich eine keine Brobe bes Wassers haben, ferner bie Beantwortung nachstehenter Fragen:

- 1. Die Länge bes Keffels in Fuß, ben Durchmeffer besfelben, die Menge der Siederöhren und deren Durchmesser, die Heizsläche in _-duß, ob der Ressel eine
 Unter- mit Seitenseuerung hat, oder ob das Fener t. h.
 die Heizung, im Kessel ist oder vor ihm, wie bei den
 Locomotiven oder Locomobilen?
- II. Wie groß ber Wasserverbrauch, b. h. wie viel Wasser in einer bestimmten Zeit zu Dampf erzeugt wird (mit

bas Wichtigste), und bie Bobe bes Dampfraumes im Reffel?

III. Wie boch ber gewöhnliche Dampftruck nach bem Manometer mahrend ber Arbeit?

Nach dem Empfang rieser genauen Berichte und Analyse bes Wassers und Quittung der Zahlung, berechne ich rie Menge der Zugade — die dann der Agent in den Kessel segt, nachdem er den Kessel gesehen, constatirt hat, ob alter Stein vorhanden, oder in welchem Zustande ber Kessel ist, serner ein Protocoll über den Befund aufgenommen, welches der Besitzer oder sein Bevollmächtigter mit unterschreibt.

Der Besitzer ober sein Bevollmächtigter vervilichtet fich gewiffenhaft bem Borgeschriebenen nachzufommen - als: bas Mittel nicht mit bem Wasser ausfließen zu lassen ober wenn er genöthigt ist es zu thun, mit bem neuen Wasser auch tas Mittel aufs neue hinein zu legen. Daß nicht mehr Waffer verbraucht wird, als er angegeben in einem Zeitraum von ca. 2-3 Mt., auf welche Zeit bie Berechnung ber Zugabe geschieht, natürlich tommt es auf 5-10 Aubitfaben in biesem Beitraume nicht an. Dann bat ber Besitzer nach ber berechneten Zeit ben Reffel auswaschen zu laffen, mas febr leicht bewerkstelligt wird: geschieht gewöhnlich berart am Sonnabend, nach Schluß ber Arbeit, wird bas Baffer unter einem Driek von 20-40 Pfd. aus bem Reffel burch ben Bobenkrahn beraus gelaffen, am Sonntag Morgen ist ber Reffel jo weit abgefühlt, bag ein Mann hinein fann, um ben am Boben liegenten feinen Sand und Schmutz aus zu heben, barant fegt er bei zufliegenbem Baffer, mit einem icharfen Befen ben Reffel vollständig rein. Sollte an irgend einer Stelle bes Ressels, ein poroses Stud Wasserschmut fich geballt haben, fo bat er es weg zu ftoffen, biefer Schmut liegt gang leicht

TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU und läßt sich in ber Hand zerbröckeln, biefenganze Reinigunges Arbeis banert 1 bis 2 Stunden.

Hat ein Ressel bagegen viele kleine Röhren, bann ist bas Waschen ein wenig schwieriger, weil sich auf jedes Rohr ber seine Schmutz lagert und der Besen nicht dahin gelangt, hier kann man nur mit einem Spritzenschlauch unter kräftigem Druck die Röhren und zwischen ihnen anssprizen, diese Arbeit danert 3—6. Stunden, weil eben der Schmutz, als Sand und Salze, so sein ist wie Schmitzel, deshalb anch sest an einanter haftet und nur durch viel Wasser abgespillt werden kann. Die Kosten aller Reinigung sind gleich — Nichts zu erachten — denn Wasser ist überalt genug, dagegen wird der Keissel und werden die Röhren metallblank, dei längerer gewissenhafter Anwendung meines Mittels und je sorgsamer die Answaschung geschehen ist.

Die großen Bortheile ber Anwendung meines Mittels werden Jetem einleuchtend sein, .— denn ein reiner Kesset hält wenigstens 20 Mal länger aus, ist unverwüstlich. Es tann sogar ein keichtexes Material — Kupfer, angewenret werden, wodurch eine noch größere Heizersparniß erzielt wird.

Die Briefe nebst Wasserproben und Beantwortung ber Fragen sind zu richten entweder an meine Abresse: Alexander A. Rosenberg, Fellin (Livland), ober an die Herren:

Япире шио Еўфеваюю, Киринчный пер. № 7 въ

21. Soberg, В. Конюшенная № 15 въ Ст. Петербургв; 7. Schmidt, Никольская, д. Востанджовло въ Москвв. Schult, Staatsrath in Riew.